






Characteristics of non-exchangeable pallets. *Características no intercambiables de los pallets.*





- 1 **ENG** - A board is damaged and nails are revealed.
ESP - Un tablero está dañado y deja clavos al descubierto.





- 2 **ENG** - A block is missing or is damaged. **ESP** - Falta un borde o está dañado.





- 3 **ENG** - A board is damaged. **ESP** - Un tablero está dañado.



- 4 **ENG** - More than two boards are damaged.
ESP - Están dañados más de dos tableros.



5 **ENG** - A board is missing. **ESP** - Falta un tablero.



6 **ENG** - Epal board is missing on the lateral blocks (for pallets manufactured after August 1st, 2013); the EUR mark on the right and the Epal mark on the left are missing (for pallets manufactured before August 1st, 2013).

ESP - Falta la etiqueta de Epal sobre los bordes laterales (si es un pallet fabricado después del 1 de agosto de 2013); falta la etiqueta de Eur a la derecha y de Epal a la izquierda (si es un pallet fabricado antes del 1 de agosto de 2013).

Other characteristics: poor overall condition. *Otras características: mal estado general.*

- **ENG** - Loading capacity can no longer be guaranteed. **ESP** - Ya no puede garantizarse la capacidad de carga.
- **ENG** - Particularly dirty pallet. **ESP** - Pallet especialmente sucio.
- **ENG** - Various blocks are very chipped. **ESP** - Astillamientos importantes en varios bordes.
- **ENG** - Parts that are not allowed have been clearly used for pallet manufacture or repair. **ESP** - Resulta evidente que se han utilizado componentes no permitidos para la fabricación o la reparación de los pallets.

Conlegno - Consorzio Servizi legno Sughero.

Comitato Tecnico Epal di Conlegno

Foro Buonaparte 12, 20121 Milano

T +39.02.80.60.4327 - F +39.02.80.604.398

www.conlegno.eu - epal@conlegno.eu



GESTITO DA **conlegno** 