



NOTE

Si consiglia di rispettare la seguente check list, in modo che vengano garantite una verifica e una certificazione ottimali

- Ogni elemento da sottoporre alla valutazione deve essere accompagnato dal modulo di richiesta del servizio da compilare on line da sito www.indicod-ecr.it.
- Per ciascun articolo di vendita, occorre sottoporre alla verifica il prodotto "finito" insieme a parti di imballaggio.
- Nel caso in cui non fosse possibile presentare il prodotto "finito", può essere accettato un imballaggio incompleto oppure le sue relative etichette. In tal caso si prega di considerare che non può essere valutato il posizionamento del simbolo. I risultati parziali ottenuti potrebbero modificarsi una volta che il prodotto è costituito nel suo stato "finito": non sarà possibile ottenere una "Dichiarazione di Conformità GS1". Eccezione fatta per etichette logistiche, dove sarà sufficiente informare o inviare immagine per un controllo di collocazione dell'etichetta.
- Possono essere sottoposti a test di verifica prodotti non di vendita al dettaglio come: vassoi termoretratti, cartoni e box con finestra, oppure con i singoli oggetti confezionati all'interno.
- Per una valutazione completa, si prega di inviare gli imballi appiattiti. Ricordiamo che se un articolo si presenta con il codice rimosso dal cartone o dal vassoio, non può essere valutato come campione completo, inficiando così il risultato finale.
- L'analisi del codice a barre può essere fatta su stampe a laser, file digitali, bozzetti e prove, ma tutti questi campioni sono valutati con un report intermedio. Questa valutazione è utile per controllare le dimensioni, i margini laterali (quiet zone) e l'uso del numero GS1. Tuttavia, tutte le altre valutazioni, tra cui la verifica ISO, potranno essere effettuate solo su campioni finali. Si raccomanda di inviare, per ottenere una verifica completa, i campioni finiti una volta stampati.
- Per motivi di sicurezza non devono essere inviati per la verifica:
 - 1) Prodotti infiammabili o pericolosi;
 - 2) Prodotti oltre i 12 kg di peso o di grandi dimensioni.

Per il primo caso verranno analizzate le relative etichette.

Per la seconda tipologia invece occorre spedire gli imballi vuoti e appiattiti.

- Se non siete la società responsabile del prodotto – per esempio uno stampatore – la richiesta deve essere accompagnata da una lettera dell'azienda titolare del Prefisso aziendale GS1 con i loro dati e l'accettazione di tutte le spese di verifica.
- La verifica e la certificazione possono richiedere fino a due settimane lavorative. Il tempo di evasione dipende comunque dalle domande pervenute.
- Per le regole e le tariffe, rimandiamo alla scheda del servizio sul sito web di Indicod-Ecr.